



FACHADA COLEGIO LESTONNAC, LLEIDA

Situación: Prat de la Riba, 38. Lleida.
Cliente: Colegio Lestonnac.

DESCRIPCIÓN EDIFICIO

El inmueble se encuentra en una calle importante de Lleida y su fachada oeste sufrió daños durante un incendio en unos contenedores próximos debido a un acto vandálico.

La fachada oeste del Colegio Lestonnac tiene cuatro niveles y unos 1100m².

Las fachadas, por regla general está afectadas por el efecto de los agentes ambientales, el paso del tiempo y actuaciones inadecuadas.

El objeto de las obras era la devolución de esta fachada a su estado original.

TRABAJOS REALIZADOS.

Los trabajos realizados consistieron en:

- La **preparación del soporte**: se procedió al lavado de la fachada con agua a presión y a la retirada de suciedad, pintura suelta, así como a la eliminación de los restos del incendio en el extremo más septentrional.

- La aplicación de un **revestimiento acrílico de alta calidad** - PROAKRIL de PROCOLOR - para pintar toda la superficie de la fachada.

Se emplearon dos colores, uno general y otro para cornisas, impostas y recercados de ventanas. Dos colores - PROAKRIL de PROCOLOR

